



Mezgis 12

Neaizstikloto lodžiju margu risinājums

(griezums plānā n - n)



*Mūra pastiprinājuma principiāls
risinājums plaisu vietās*

Piezīmes


1. Sienu un elementu apzīmējums skatī lapā AR-2, AR-3.
 2. Griestu skatī lapā AR-11, AR-12.
 3. Nepieciešamos papildinājumus precizēt ar projekta autoriem.
 4. Visus materiālu apjomus skatī materiālu apjomu kopsaikuma lapās.
- Materiālu apjomu precizējamī pēc projekta dotajiem rādījumiem un situācijas daļa.
5. Logu profil rādījumus atbilstīgi shematiski.
 6. Lapu skatī kopā ar projekta BK sadalju.

LETEIKUMI DEFEKTU NOVĒRŠANA

Plasas mūra siena pasīpīnāti ar ēteruāda sprāvēvēdā eķurēm (ēķurūs plāmeklī atbilstošs šuvēs diezmaizmaiz mūra nespējējā). Pēķerēdāklāz plāisai mūra siēnā izstādātā rēu (dāzļūs – 60 mm), Rēvās gārūms nē mazākās kā 500 mm uz kērtu pusē) no kērtas. Rēvās mūrē izstādātā rē solē 200mm. Plātsu un rēvās atērtē ar saspēlētū garsu. Šuvēs jāēķējā vēnā kārtā jāvā SPRĀLĀNĒRĒORTEL (vāi ēķvāvēlēns), tad lēvēlē


Mezqls 13


Lodžijas sienas siltināšana



Lodzijas margas pieslēgums

M1:10



PROJEKTAĻĀS SIA "BALTS UN MELNS" REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R GAULIJS IEĻA 5, RĪGA, LV-1026 www.baltsunmelns.lv			
PASŪTĀĻŠ	SIA "GROBIŅAS NAMSERVIS" Reģ. Nr. 42103012383 Celtnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas novads		
OBJEKTS	DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERĢOEFEKTĪVĪTĪES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI Priežu ielā 9, Grobiņa, Grobiņas novads		
RĀSĒJUMS	Mezģis 12. Neaizskāto lodžiju margu nīsnējums Mezģis 13. Lodžijas sienas siltināšana		
BŪVPROJEKTA VAD.:	G. KĀRKLIŅŠ	28.05.2018	
IZSTRĀDĀJA:	D. PORIŅA	28.05.2018	
STADIJA	AK	MĒROGS	1:20
MĀRKĀ	AR	LAPĀ	20
PASŪTĪJUMA NR.	84	ARHĪVA NR.	Pg-FVA-2018