



Mezgis 9


A un B sekcijas garensienas parapets



Piezīmes:

1. Attīrīt jumta pāreju virsmu no netīrumiem un visām abrazīvām daļiņām (smiltis, smags, atslāņojušiem betona atlikumiem).
2. Visas atsegtais stieģas apstrādāt ar antikorozijas krāsojumu.
3. Jumta plātni un dzelzsbetona siju bojāt betona virsmu atjaunošanas detalizēti tehnoloģiju ietecams precīzi specializētās firmās.
4. Ja darbu veikšanas gaitā tiek konstatēti kādi jumta dzelzsbetona elementa būtiski bojājumi, jāveic bojātā elementu papildus pastiprināšana.

Mezgis 10
Bēniņu logs



- Piezīmes:

1. Detaļizētus mērķzīmju šķērs konstrukcijas tipus un detaļas skatīties lapā AR-2 un AR-3
2. Griezumu skaitlī lapā AR-11, AR-12.
3. Nepieciešamos papildzīmēnus precēzi at projektā autoriem.
4. Visus materiālu apjomus skaitlī materiālu apjomu kopsummāna lapās. Materiālu apjomu precēzāniti pēc projektā dotajiem rāstjumiem un situācijas datā.

PROJEKTĒTĀJS

SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BŪVK. REG. NR. 1482-R
GAULAS IELA 5, RĪGA, LV-1026
www.baltsummelns.lv

PASŪTĪTĀJS

SIA "GROBĪNAS NAMSERVIS"
Reg. Nr. 42103012383
Cēlnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas novads

OBJEKTS

DAUDZDZĪVOĀKŪ DZĪVOJAMĀS MĀJAS
ENERGOEFECTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI
Priēžu iela 9, Grobiņa, Grobiņas novads

RĀSĒLUMS

Mezģis 9. A un B sekcijas ierīgošanas darbi
Mezģis 10. Bēniņu logs

BŪVPROJEKTA VAD.

G. KĀRKLIŅŠ

28.05.2018

IZSTRĀDĀJA.

D. PORIŅA

28.05.2018

STADIJA

AK

MĒROGS

1:10

MARKA

AR

LAPA

18

PASŪTĪTUMA NR.

84

ARHIVA NR.

Pg-F-Va-2018

BALTS

MELNS

BALTS

MELNS